



Corso di aggiornamento

## SICUREZZA ANTINCENDIO - PROGETTARE L'ACCESSIBILITÀ

### Un esempio pratico:

## ESODO IN EMERGENZA AL TEATRO VERDI DI PORDENONE

**Mercoledì 15 novembre 2017 - ore 14:30-19:00**

*Sala Ordine Ingegneri, p.tta A. Furlan, n. 2/8 – Pordenone*

**Aggiornamento valido ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 per i professionisti abilitati alla legge 818/84 (4 ore)**

**Aggiornamento valido per i professionisti abilitati RSPP ai sensi D.lgs. 81/08 (4 ore)**

**14:30 arch. Stefano Zanut – Funzionario Vigili del Fuoco di Pordenone**

Nuovi indirizzi per la progettazione dei sistemi d'esodo in base al D.M. 03/08/2015. Considerazione delle persone con disabilità, temporanea o permanente. Presentazione di casi applicativi. L'evento emblematico ed unico di esodo in emergenza al Teatro Verdi di Pordenone: effetti, risultati, indicazioni progettuali.

**17:30 Ing. Fedi Dagher – Esperto prevenzione incendi – chiusure vetrate**

Comportamento al fuoco di chiusure ed elementi vetrati e tagliafiamma. Miglioramento della sicurezza. Corretta progettazione ed installazione. Verifiche a cui è tenuto il progettista.

**18:30-19:00 Test di apprendimento**



*Gravissimo è stato l'incendio del Cinema Statuto il 13 febbraio 1983 a Torino con 64 vittime per intossicazione da fumi e ustioni; un cortocircuito incendiò una tenda del corridoio che, cadendo, sbarrò un'importante via di fuga. Le altre sei erano state chiuse dal gestore per bloccare l'ingresso ai "portoghesi". Saltata l'illuminazione principale, le luci di sicurezza non vennero attivate e la proiezione continuò per contenere il panico. Coloro che si erano resi conto del dramma si diressero verso l'atrio senza raggiungerlo, altri verso la toilette attirati dall'unica luce verde di segnalazione accesa, scambiata per una via di fuga. Una strage che scatenò la totale revisione della normativa relativa alla reazione al fuoco dei materiali e alle vie di esodo nei locali pubblici. [da [https://it.wikipedia.org/wiki/Incendio\\_del\\_Cinema\\_Statuto](https://it.wikipedia.org/wiki/Incendio_del_Cinema_Statuto)]*

## **ATTESTATO**

Ai fini del rilascio dell'attestato - e relativo riconoscimento di crediti per la formazione continua - non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati. Per i corsi è necessario inoltre superare il test di valutazione dell'apprendimento. Gli attestati verranno rilasciati dall'Ordine degli Ingegneri di Pordenone.

## **CREDITI RICONOSCIUTI**

Per l'aggiornamento obbligatorio prevenzione incendi: la somma dei singoli monte ore vale ai fini delle 40 ore complessive da totalizzarsi ogni 5 anni.

Obbligo di frequenza: 100% del monte ore di ogni singola attività.

Per la Formazione Professionale Continua: per il dettaglio sul numero di crediti riconosciuti ai fini della Formazione Professionale continua restano validi i regolamenti dei relativi Ordini professionali.

## **ISCRIZIONE**

Per iscriversi al corso è necessario accedere al portale di gestione degli eventi formativi dell'Ordine Ingegneri di Pordenone ([www.isiformazione.it](http://www.isiformazione.it)) procedere con le proprie credenziali o in caso alla registrazione al portale e successivamente all'iscrizione. Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i dati per la fatturazione (Ragione sociale—indirizzo—Partita IVA).

### **Quota di iscrizione**

**euro 60,00** da versare tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone - c/o BNL (IT43 J010 0512 5000 0000 0004 180).

**Il pagamento tramite bonifico bancario va eseguito, solo a seguito di ricezione della conferma di attivazione del corso.**